

Załącznik nr 5.1

Wycena numer: EST-01/08/25

z dnia: 2025/08/18

Rzeczoznawca : mgr inż. Marcin Ciecierski

Zleceniodawca: Instytut Wycen Upadłościowych I Restrukturyzacyjnych Sp. z o.o.

Adres: Aleja Jana Chrystiana Szucha 8, 00-582 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży wymuszonej

PODSTAWA OPINII

- Oględziny pojazdu na parkingu w miejscowości Ośno 1A, dnia 26.07.2025r.
- Dowód Rejestracyjny Seria - DR/BAV - 0196406.
- Weryfikacja wartości na podstawie ofert sprzedaży pojazdów podobnych na rynku wtórnym.
- Instrukcja Określania wartości pojazdów nr 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **BMW**

Model pojazdu: **750i MR`15 E6 G11/G12**

Wersja: **L xDrive Steptronic**

VIN: **W B A 7 F 2 1 0 5 0 B 2 3 6 1 2 1**

Nr rejestracyjny: **CT823CV**

Nr Info-Ekspert: **003-03135**

Rok produkcji: **2018**



Wskazanie drogomierza 149545 km

Data pierwszej rejestracji 2019/02/15

Data ważności badania technicznego 2026/03/27

Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy

Dop. masa caulk. 2615 kg

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 4395 ccm / 330kW (449KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 8 / widlasty / 32

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Rodzaj napędu 4WD (4x4)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Wartość pojazdu netto (sprzedaż)

137 600 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	37 Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
2 Asystent hamowania	38 Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
3 Asystent parkowania	39 Przycisk Start/Stop
4 Asystent świateł drogowych	40 Reflektory przednie LED
5 Autoalarm	41 Roleta p/słoneczna tylnej szyby regulowana elektrycznie
6 Czujnik deszczu	42 Spryskiwacze reflektorów
7 Czujnik obecności pasażera przedniego fotela	43 Sygnalizacja hamowania dynamiczna
8 Czujniki ciśnienia w oponach	44 System Active Protection
9 Dysze spryskiwaczy podgrzewane	45 System Auto Start/Stop
10 Dywaniki welurowe	46 System automatycznego otwierania/zamykania pokrywy bagażnika
11 Kierownica sportowa	47 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
12 Klamki zewnętrzne podświetlane	48 System domykania pokrywy bagażnika
13 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	49 System Dostęp komfortowy
14 Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD	50 System kontroli trakcji dynamiczny DTC
15 Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	51 System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
16 Komputer pokładowy	52 System stabilizacji toru jazdy DSC
17 Kurtyny powietrzne boczne	53 System załadunkowy (30x20 cm)
18 Lakier metalizowany	54 Światła p/mgienne LED
19 Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline błyszczące z wykończeniem z aluminium	55 Tapicerka ze skóry Dakota
20 Listwy progowe z emblematem "BMW" podświetlane	56 Tarcze kół aluminiowe 18" "Multi Spoke 619"
21 Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	57 Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
22 Lusterko wewnętrzne ściemniane elektrycznie	58 Tempomat z funkcją hamowania
23 Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	59 Trójkąt ostrzegawczy
24 Napęd na cztery koła xDrive	60 Usługi Connected Drive Services
25 Obsługa za pomocą gestów	61 Usługi TeleServices
26 Odtwarzacz CD	62 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
27 Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste	63 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display
28 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	64 Wyświetlacz systemu nawigacji 10,2" kolorowy
29 Oświetlenie Ambiente	65 Wyświetlacz wielofunkcyjny 12,3"
30 Oświetlenie powitalne	66 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
31 Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	67 Zagłówki foteli przednich aktywne
32 Podłokietnik siedzeń tylnych składany	68 Zamek centralny zdalnie sterowany
33 Poduszka powietrzna kierowcy	69 Zawieszenie pneumatyczne
34 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	70 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
35 Poduszki powietrzne boczne przednie	71 Zestaw naprawczy opon
36 Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie	72 Złącze "AUX"
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1 Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył	
2 Fotele przednie podgrzewane	

- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Fotele przednie z pamięcią położenia
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
- 5 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą
- 6 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 7 System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL (nowa generacja)
 - Dysk twardy 20GB
 - System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL (nowa generacja)
 - Wyświetlacz systemu nawigacji 10,25" kolorowy
- 8 Systemy asystujące kierowcę
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
 - System ostrzegający o ryzyku kolizji
 - System ostrzegający o nadmiernej prędkości i rozpozn. znaków drogowych
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie wentylowane
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
- 2 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego w połączeniu z fotelami przednimi komfortowymi
 - Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 3 Fotele tylne komfortowe sterowane elektrycznie
 - Fotele tylne regulowane elektrycznie
 - Fotele tylne komfortowe – 2 szt.
- 4 Fotele tylne wentylowane
- 5 Hak holowniczy elektryczny, ze zdejmowaną głowicą
- 6 * Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold
- 7 * Kamera cofania
- 8 Lodówka BMW Individual z możliwością demontażu
- 9 Pakiet Business Class (dopłata)
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Roleta p/słoneczna tylnej szyby regulowana elektrycznie
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy komfortowy
 - Fotel pasażera komfortowy
 - Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa
 - Rolety p/słoneczne szyb bocznych regulowane elektrycznie
 - Audio System Harmon Kardon Surround Sound
 - Pakiet Ambient Air
 - Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam
- 10 Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
- 11 Rezygnacja z emblematu modelu
- 12 +Siedzenia tylne podgrzewane
- 13 Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
- 14 System BMW Night Vision z rozpoznawaniem osób
- 15 System rozrywki z tyłu Experience
- 16 Szyby tylne przyciemniane

- 17 Tarcze kół aluminiowe 19" "V-Spoke 620" opony mieszane, z funkcją jazdy awaryjnej (dopłata)
 Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
 Tarcze kół aluminiowe 19" "V-Spoke 620" opony mieszane
- 18 Tuner radiowy cyfrowy DAB
- 19 Tuner TV DVB-T

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Nadwozie koloru czarnego z niewielkimi uszkodzeniami na całej powierzchni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.


Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy/wymiany:

- pokrywa komory silnika – odpryski,
- błotnik przedni lewy – odpryski,
- drzwi przednie lewe – lekko porysowane,
- błotnik tylny lewy – porysowany,
- błotnik tylny prawy - ognisko korozji,
- drzwi tylne prawe – lekko porysowane,
- próg prawy - lekko porysowany,
- drzwi przednie prawe – lekko porysowane,
- błotnik przedni prawy – porysowany, odpryski,
- dach – odpryski.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80 - 90 µm	
2	Dach		80 - 110 µm	
3	Błotnik przedni	L	70 - 120 µm	
4	Drzwi przednie	L	80 - 100 µm	
5	Drzwi tylne	L	60 - 130 µm	
6	Błotnik tylny	L	90 - 110 µm	
7	Błotnik przedni	P	100 µm	
8	Drzwi przednie	P	80 - 90 µm	
9	Drzwi tylne	P	70 - 160 µm	
10	Błotnik tylny	P	70 - 90 µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80 - 100 µm	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Części wyposażenia nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy/wymiany:

- zderzak przedni – odpryski,
- zderzak tylny – porysowany,
- lusterko zew. prawe - obudowa porysowana,
- szyba czołowa – odpryski, porysowana,
- tarcza koła tylnego lewego – porysowana,
- tarcza koła tylnego prawego – porysowana,
- litwa progowa - porysowana,
- tarcza koła przedniego prawego – brak zaślepki mocowania koła, porysowana.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Części wyposażenia wewnętrznego uszkodzone kwalifikujące się do naprawy/wymiany:

- wnętrze – zanieczyszczone,
- tapicerka – poplamiona.

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 10 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Wskazania komputera pokładowego: Konieczność przeprowadzenia okresowych czynności serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Przedstawiono jeden.
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 245/45 R19 98Y PRIMACY 3 ZP *S1	6,0	43
Przednie prawe:	MICHELIN 245/45 R19 98Y PRIMACY 3 ZP *S1	5,5	49
Tylne lewe:	MICHELIN 275/40 R19 101Y PRIMACY 3 ZP S1*	5,5	49
Tylne prawe:	MICHELIN 275/40 R19 101Y PRIMACY 3 ZP S1*	5,0	56

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (87 mies.) **139 431 PLN**

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 8 092 PLN *po korekcie:* 147 523 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2018/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 9 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 16 677 PLN *po korekcie:* 164 200 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 4 295 PLN *po korekcie:* 159 905 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normalnego 133 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normalnego o 16 345 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -2,62%.

KOREKTY RÓŻNE:

Aktualna sytuacja rynkowa -13 591 PLN

Stwierdzone braki i uszkodzenia -8 794 PLN

KOREKTY RÓŻNE RAZEM - 22 385 PLN *po korektach:* 137 520 PLN

KOREKTA ZA OGUMIENIE 30 PLN *po korekcie:* 137 550 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

WARTOŚĆ RYNKOWA NETTO PO ZAOKRĄGLENIU **137 600 PLN**

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Notowania internetowe stanowiące załącznik do niniejszej opinii kształtują się następująco:

Lp.	Marka / Model	Przebieg (km)	Rok prod.	Cena PLN (netto)
1	BMW Seria 7 750Li xDrive	158 500	2018	129 268,29 PLN
2	BMW Seria 7 750Li xDrive	178 200	2018	129 918,70 PLN
3	BMW Seria 7 750Li xDrive	188 290	2017	130 000,00 PLN
4	BMW Seria 7 750Li xDrive	119 000	2017	134 146,34 PLN
5	BMW Seria 7 750Li xDrive	159 712	2017	139 430,08 PLN
6	BMW Seria 7 750Li xDrive	77 000	2018	159 000,00 PLN
	Srednia	146783,67	2017,50	136 960,57 PLN

Średnia wartość pojazdów, średnio z roku 2017.5 skorygowana o korektę wartości ofertowej do wartości rynkowej (-5%) wynosi po zaokrągleniu - 130 100,- PLN netto.

Wartość netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii przy założeniu sprzedaży wymuszonej (-10%) wynosi:

123800 PLN

(słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych)

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

137600 PLN

(słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające

- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych.
- Nie badano prawidłowości oraz ewentualnych ingerencji w pole numerowe nr VIN nabitego.

RZECZOZNAWCASigned by /
Podpisano przez:

Marcin Ciecierski

Date / Data:
2025-08-27 16:10

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

Oferta > BMW > Seria 7



BMW Seria 7 750i xDrive

Używany - 2018

159 000 PLN W. sprzedawca

Potrzebujesz finansowania?

[Sprawdź możliwości finansowania](#)

Robert

Osoba prywatna

Sprzedający na OTOMOTO od 2019

[Napisz](#)

[Wyślij numer](#)

Klasyfikacja w serwisie zachodni.
Maszowniki

[Przeglądaj komentarze na OTOMOTO](#)

Najważniejsze



Opis



Dzień! Dobry.
Na sprzedaż samochód BMW seria 7 750i xDrive Long, rok produkcji 2018, zakupiony w pobliżu salonu, pierwszy właściciel.
Przebieg na dzień dzisiejszy 185500 km, samochód jest w dalszym ciągu w eksploatacji.
Regularnie serwisowany, ostatni serwis wykonany 15.07.2025 r., faktury za serwis do wyglądu.
Dwa komplety opon zima i lato.

Sprzedaz na fakturę VAT.

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu telefonicznego.

19 sierpnia 2025 11:00

ID: 6140632176

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu	BMW
Model pojazdu	Seria 7
Wersja	750i xDrive
Kolor	Czarny
Liczba drzwi	4
Liczba miejsc	5
Rok produkcji	2018
Generacja	G11/G12 (2015-2022)
VIN	Wyświetl VIN
Kup ten pojazd na raty	Oblicz

Specyfikacja

Stan i historia

13/14 zweryfikowanych pól

Szczegółowe dane pojazdu zostały zweryfikowane poprzez porównanie ich z rządową bazą danych

Finansowanie

BMW FINA

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

159 000 PLN

Min. 1 000 PLN - Max. 500 000 PLN

Okres (miesiące)

48 60 84 96 120

Zapytaj o finansowanie

Historia pojazdu

Zanim zdecydujesz się kupić samochód, zapoznaj się z jego historią. Pobierz raport za opłatą.

Pobierz raport

Przez
CARVERTICAL

Wyposażenie

Audio i multimedia

- ✓ Interfejs Bluetooth
- ✓ Radio
- ✓ Zestaw głośnomówiący
- ✓ Gniazdo USB
- ✓ Ładowanie bezprzewodowe urządzeń
- ✓ System nawigacji satelitarnej
- ✓ System nagłośnienia
- ✓ Wyświetlacz typu Head-Up

Komfort i dodatki

Systemy wspomagania kierowcy

Osłagi i tuning

Bezpieczeństwo



Sprawdź samochód przed zakupem

Możesz kupić **raport z inspekcji Otomoto**, aby sprawdzić stan samochodu i otrzymać go na swój e-mail!

- ✓ Samochód sprawdzony przez specjalistę Otomoto
- ✓ 200-250 sprawdzanych elementów, m.in. pod kątem wyglądu zewnętrznego i stanu technicznego
- ✓ Szczegółowe koszty naprawy
- ✓ Poznaj kontrolny i inspekcja w warsztacie (błona pakiety) **szumnie!**

Zamów raport z inspekcji

Informacje o sprzedającym

Robert

Osoba prywatna Sprzedający na OTOMOTO od 2019

[Przeglądaj opinie na OTOMOTO](#)

Kontakt bezpośredni

Napisz

Wyświetl numer

Znajdź na mapie

[Kladyń, warszawski zachód, Mazowieckie](#)



Sprawdź też



BMW Seria 7

2016 • 194 300 km • Benzyna

Łódź (Śląskie)

129 900 PLN



BMW Seria 7

2016 • 168 000 km • Benzyna

Kobylnica (Kujawsko-pomorskie)

152 000 PLN



BMW Seria 7

2018 • 121 000 km • Benzyna

Warszawa (Mazowieckie)

136 500 PLN



BMW Seria 7

2018 • 135 000 km • Benzyna

Warszawa (Mazowieckie)

142 900 PLN

Znajdź nas

-  Facebook
-  Instagram
-  YouTube
-  TikTok

Otomoto

- Pracuj
- Kontakt
- Reklama
- Strona prasowa
- Polityka prywatności
- Polityka plików cookie
- Ustawienia plików cookie
- Regulamin dla Klientów Indywidualnych
- Regulamin dla Klientów Biznesowych

Usługi i narzędzia

- Ułóż sobie sprzedaż
- Jeżeli wiesz Twój samochód!

Finansowanie

Partnerzy

-  Dekart
-  Otomoto.pl
-  Fakty.pl

Przydatne informacje

- Cennik dla Klientów Indywidualnych
- Cennik dla Klientów Biznesowych
- Staty opublikowane
- Informacyjny Samochód Roku
- Mapa branżowa
- Mapa miejscowości
- Kariera
- Cości - dobre praktyki

Powered by OTDMOTO



Nasze aplikacje w twoim telefonie



← Dostosuj BMW Seria 7



BMW Seria 7 750Li xDrive

Używany · 2017 · Faktura VAT

159 900 PLN W. strona

Potrzebujesz finansowania?

[Sprawdź możliwości finansowania](#)

VCENTRUM - W Centrum najlepszych decyzji

VCENTRUM

- Firma
- Szybko sprawnie odpowiada
- Sprzedający na OTOMOTO od 2006

Napisz

Wyświetl numery

Woronowa 10 Dział 1 - Poczta
05-71 Dział 11 - 02-821 Warszawa
Mazowieckie (Polska)

[Przejdź do strony sprzedawcy](#)

[Zobacz więcej ofert i historii tego sprzedawcy](#)

[Przejdź komentarze na OTOMOTO](#)

Najważniejsze



Opis

BMW 750Li xDrive

Rok produkcji: 2017
Kraj pochodzenia: Polska
Przebieg: 188290 km
Dokument sprzedaży: Faktura Vat 23%

Szczegółowych informacji udzieli:

Szczegółowych informacji udzieli:

Kamil Mizerki - Wyświetl numer

Kolor imperial-biały błysk metalic

[Pokaż pełny opis](#)

14 sierpnia 2025 23:42

ID: 614081853

Szczegóły

Podstawowe

Miarka pojazdu	BMW
Model pojazdu	Seria 7
Wersja	750Li xDrive
Kolor	Granatowy
Liczba drzwi	4
Liczba miejsc	5
Rok produkcji	2017
Generacja	G11/G12 (2015-2022)
VIN	Wyświetl VIN
Kupi ten pojazd na raty	Obliga

Specyfikacja

Stan i historia

Finansowanie i koszty

13/14 zweryfikowanych pól

Szczegółowe dane pojazdu zostały zweryfikowane poprzez porównanie ich z rządową bazą danych.

Finansowanie

REKLAMA

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowana (PLN)

159 900 PLN

Okres (miesiące)

48 60 84 96 120

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Zapytaj o finansowanie

Historia pojazdu

Zanim zdecydujesz się kupić samochód, zapoznaj się z jego historią. Pobierz raport za darmo.

Pobierz raport z pomocą CARVERTICAL

Wyposażenie

Audio i multimedia	^
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apple CarPlay ✓ Android Auto ✓ Interfejs Bluetooth ✓ Radio ✓ Zestaw głośnomówiący ✓ Gniazdo USB ✓ Ładowanie bezprzewodowe urządzeń ✓ System nawigacji satelitarnej ✓ System nagłośnienia ✓ Wyświetlacz typu Head-Up 	
Komfort i dodatki	∨
Systemy wspomagania kierowcy	∨
Osłagi i tuning	∨
Bezpieczeństwo	∨



Sprawdź samochód przed zakupem

Możesz kupić **raport z inspekcji Otomoto**, aby sprawdzić stan samochodu i otrzymać go na swój e-mail

- ✓ Samochód sprawdzony przez specjalistę Otomoto
- ✓ 200-350 sprawdzanych elementów, m.in. pod kątem wyglądu zewnętrznego i stanu technicznego
- ✓ Szacunkowe koszty naprawy
- ✓ Przejazd kontrolny i inspekcja w warunkach (brzoze pakiety) **SOBOTA**

Zamów raport z inspekcji

Informacje o sprzedającym

VCENTRUM - W Centrum najlepszych decyzji

VCENTRUM

📍 Temu 🗨️ Bardzo sprawnie odpowiada 👤 Sprzedający na OTOMOTO od 2006

<https://www.konsumenci.pl/OTOMOTO>

Kontakt bezpośredni

Napisz

Wyświetl numery

Więcej opcji kontaktu

Przejdź do strony sprzedawcy

Zubierz więcej ofert (118) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

Poradnia: 09:00 - 19:00

Wtorek: 09:00 - 19:00

Środa: 09:00 - 19:00

Czwartek: 09:00 - 19:00

Piątek: 09:00 - 19:00

Sobota: 10:00 - 14:00

Niedziela: Zamknięte

Znajdź na mapie

📍 Wilmnicza 18 Dąbki 1 - Świeńska 68/71 Dąbki 8 - 02-623 Warszawa - Mszczonów (Ibisk)



Oferowane usługi

- 📄 Usługi finansowe
- 🔧 Naprawa samochodów
- 🚗 Szybka naprawa
- 🔧 Naprawy blacharskie
- 🔧 Serwis opon/przechodnia
- 🚗 Wyzajem pojazdów
- 🔧 Przegląd techniczny
- 🛡️ Usługi ubezpieczeniowe

Więcej ogłoszeń tego sprzedawcy

[Zobacz wszystkie pojazdy](#)



BMW Seria 7

2022 - 95 754 km - Benzyna

269 900 PLN



BMW M5

2025 - 9 025 km - Benzyna

689 900 PLN



BMW Seria 3

2021 - 90 600 km - Benzyna

139 900 PLN



BMW M3

2010 - 125 127 km - Benzyna

214 900 PLN

Znajdź nas

- Facebook
- Instagram
- YouTube
- TaTu

Otomoto

- Home
- Kontakt
- Reklama
- Samy przewoźnik
- Polityka prywatności
- Polityka plików "cookies"
- Ustawienia plików cookies
- Regulamin dla Klientów Indywidualnych
- Regulamin dla Klientów Biznesowych

Usługi i narzędzia

- Umowa kupna sprzedawcy
- Jeżeli wiesz Twój samochód!
- Finansowanie

Partnerzy

- Ofiar
- Ofiarom.pl
- Polysat

Przydatne informacje

- Carta dla Klientów Indywidualnych
- Carta dla Klientów Biznesowych
- Testy samochodów
- Interaktywny Cennik Różni
- Mapa kategorii
- Mapa miejscowości
- Carfax
- Carta - dobre praktyki

Powered by OTOMOTO



Nasze aplikacje w twoim telefonie

